OHBS and OHBL Combination Service Entrance Device (CSED) Tunnel Kits
Kits de túnel para la base integral de medición para acometida (CSED) OHBS y OHBL

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Kit Contents | **Contenido del accesorio**

Tunnel Kit / Kit de túnel	Devices Used On / Dispositivos usados en	Quantity / Contenido	Description / Descripción
OHBL	RC-SL, QC-SL	1	Tunnel / Túnel
OHBS	RC-S, RC-SS, RC-SH, RC-SHS, QC-S, QC-SS, QC-SH, QC-SHS, SO-S, SO-SS	2	Mounting screws / Tornillos de montaje

Precautions | **Precauciones**

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de esta instruccion podrá causar la muerte o lesiones serias.


Barrier Removal

1. Turn off all power supplying the equipment where this device will be installed before working on or inside equipment.
2. Remove and retain barrier mounting screw (A, Figure 1).
3. Remove and discard barrier (B, Figure 1).
4. Replace barrier mounting screw (C, Figure 1). Torque screw to 30 lbs-in. (3.4 N•m).

Retiro de barrera

1. Desenergice el equipo en el que se instalará este dispositivo, antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Quite y conserve los tornillos de montaje de la barrera (A, figura 1).
3. Retire y deseche la barrera (B, figura 1).
4. Vuelva a colocar el tornillo de montaje (C, figura 1). Apriete el tornillo a 3,4 N•m (30 lbs-pulg).

Figure / Figura 1: Barrier Removal / Desmontaje de la barrera




Tunnel Installation

1. Orient tunnel (A, Figure 2) in enclosure so that the hooks on the tunnel engage the slots in the utility barrier (B, Figure 2).
2. Attach tunnel to enclosure with two screws provided. Torque screws to 30 lbs-in. (3.4 N•m).

Instalación del túnel

1. Oriente el túnel (A, figura 2) en el gabinete de manera que los ganchos en el túnel se enganchen en las ranuras de la barrera de acometida (B, figura 2).
2. Instale el túnel en el gabinete empleando los dos tornillos incluidos.

Figure / Figura 2: Tunnel Installation / Instalación del túnel



Square D™ is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Square D™ es una marca comerciale o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric USA, Inc.
1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.schneider-electric.us

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

© 2011 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos